

**Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale**

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj Romania
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855/10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței	5426 / 01.07.2019
Anul pentru care se realizează evidența	2018-2019 (01.10.2018 - 30.09.2019)

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii							Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării <sup>2</sup>	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații		
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS <sup>1</sup> început		Coordonate GPS <sup>1</sup> sfârșit				Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora
							X <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y <sub>2</sub>			Limitare	Întrerupere					
1		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 608/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Jucu de Sus, nr. 466/31, 466/30, 466/23, jud. Cluj	58268	Jucu de Sus	Cluj	407424,926	596403,410	407479,469	596403,477	nr. 435-466	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	5 ore	04.04.2019	09:00	04.04.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 31	
2		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. C-3/2018 intocmit de S.C. ALEX SI ELA S.R.L. Amplasament: Loc. Livada, nr. 147, 147/A, 146/C, 146, jud. Cluj	58188	Livada	Cluj	411994,352	612388,125	411983,605	611388,587	nr. 63 - 263	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.04.2019	09:00	05.04.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 110	
3		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 160/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Jucu, DJ109D, km25+850m, jud. Cluj	58277 58302 58268	Gadalin Visea Jucu de Sus	Cluj	408879,421	596204,504	411464,109	591404,896	Loc. Jucu de Sus, nr. 218 - 228, Loc. Gadalin si Visea	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	09.04.2019	09:00	09.04.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 365	
4		x	Cuplare conducta relizata conform PT 601/2018 intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Cetea, nr. 16 si 17, jud. Alba	4393	Cetea	Alba	391294,384	525388,569	390036,122	528523,392	loc. Cetea	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	08.05.2019	09:00	08.05.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 75	
5		x	Relocare bransament conform solicitarilor Primariei comunei Apahida pentru realizare rigola drum Amplasament: Loc. Sănnicoara, str. Gradinarilor, nr. 9, jud. Cluj	55758	Sinnicoara	Cluj	402288,631	588012,193	401619,067	587846,355	str. Gradinarilor, A. Vlaicu, Clujului (1-31)	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	5 ore	13.06.2019	09:00	13.06.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 60	
6		x	Cuplare conducte relizate conform P.T. 245/2018 si P.T. 84/2018 intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Dezmir, str. Ghiocailor, nr. 49D, 49C, 49B, 49A, 49, jud. Cluj respectiv loc. Dezmir, str. Ghiocailor, nr. FN, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	401981,137	585632,384	402057,734	586813,237	str. Ghiocailor, Panoramic, Toamnei, Trandafirilor, nr. 85-114, Scolii, 1-9	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	24.06.2019	09:00	24.06.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 120	
7		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 597/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Benic, nr. 2, jud. Alba	4384 4393 4400	Benic Cetea Galda de Sus	Alba	391712,840	523662,948	390036,122	528523,392	loc. Benic, Cetea si Galda de Sus	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	27.06.2019	09:00	27.06.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 205	

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO

Semnatura: