

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj Romania
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855/10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței	7865/ 01.10.2019
Anul pentru care se realizează evidența	2018-2019 (01.10.2018 - 30.09.2019)

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii							Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării ²	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora relucrării prestării serviciului		Observații		
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS ¹ început		Coordonate GPS ¹ sfârșit				Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora
							X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂			Limitare	Întrerupere					
1		x	Cuplare conducte relizate conform P.T. 413/2018, C9/2018, C10/2018 și C11/2018 întocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania, respectiv S.C. Alex și Ela S.R.L. Amplasament: Loc. Jucu de Mijloc, nr. 78/l; FN; 75/B respectiv 73/C2 și 73/C8, jud. Cluj	58295	Jucu de Mijloc	Cluj	404965,136	594007,787	404609,892	593840,37		nr. 67 - 78	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.07.2019	09:00	05.07.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 15
2		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 377/2018 respectiv P.T. 378/2018 întocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. A. Iancu, nr. FN, jud. Cluj, respectiv loc. Dezmir, str. A. Iancu, nr. FN, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402199,435	585707,492	401926,873	585448,762		str. A. Iancu și str. Labului, nr. 30B, str. Criseni, nr. 134	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	10.07.2019	09:00	10.07.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 35
3		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 505/2018 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Dezmir, str. Viilor, nr. 27, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	405130,664	585734,475	405281,573	586398,842		str. Viilor, Perilor (nr. 1-12), Scolii (nr. 27-31), str. Fantanele	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	10.07.2019	09:00	10.07.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 50
4		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 410/2017 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Apahida, str. Panoramic, nr. 39,38,20,18, 17,16, 15, 14, jud. Cluj	58277 55696 55721	Gadalin Apahida Corpadea	Cluj	405935,482	589518,561	405823,939	589283,879		Loc. Gadalin, nr. 154, Loc. Corpadea, Loc. Apahida, str. Campia, Morii, O. Paler, I. Maniu, I.C. Bratianu, nr. 65 - 92 și str. Stadionului, nr. 30	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	11.07.2019	09:00	11.07.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 420
5		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. C3/2018 întocmit de S.C. ALEX SI ELA S.R.L. Amplasament: loc. Apahida, str. G. Cosbuc, nr. 3, corp C1-C10; jud. Cluj	55696	Apahida	Cluj	405229,372	590112,078	405304,274	590428,500		str. G. Cosbuc	site; afisare anunt la limita proprietate;	5 ore	12.07.2019	09:00	12.07.2019	14:00	consumatori afectati aproximativ 5
6		x	Cuplare conducta realizata conform P.T. 48/2019 întocmit de CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA Amplasament: oras Nasaud, str. Granicerilor, nr. 51A, jud. Bistrita-Nasaud	32553	Nasaud	Bistrita-Nasaud	456258,537	642929,136	456433,451	643062,461		str. Granicerilor nr.53A-57, str. Nicolae Balan	site; afisare anunt la limita proprietate;	3 ore	12.07.2019	09:00	12.07.2019	12:00	consumatori afectati aproximativ 7
7		x	Refacere supratraversare peste paraul Cricau aferenta lucrarilor de reabilitare si consolidare pod in urma calamitatilor naturale Amplasament: loc. Cricau, nr. 187 și 239, jud. Alba	4151	Cricau	Alba	388887,213	521126,665	388309,419	521941,982		nr. 176 + 253	site; afisare anunt la limita proprietate;	5 ore	18.07.2019	09:00	18.07.2019	14:00	consumatori afectati aproximativ 36
8		x	Conducta gaze naturale presiune redusa degradata la intrarea in localitate (necesita inlocuire L=2ml)	4446	Oiejdea	Alba	395394,258	518510,421	393555,787	518183,712		loc. Oiejdea	site; afisare anunt la limita proprietate;	3 ore	07.08.2019	09:00	07.08.2019	12:00	consumatori afectati aproximativ 252
9		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 581/2018 întocmit de CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA Amplasament: Loc. Livada, nr. 156/K, jud. Cluj	58188	Livada	Cluj	412407,397	611709,920	412630,699	612417,717		nr. 144 - 184	site; afisare anunt la limita proprietate	7 ore	28.08.2019	09:00	28.08.2019	16:00	consumatori afectati aproximativ 32
10		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 202/2018 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Apahida, str. Amurgului, nr. FN-CASA 1, CASA 2 SI CASA3, jud. Cluj	55696	Apahida	Cluj	405404,230	589543,722	405392,753	590232,473		str. Morii, Campia, I. Maniu, nr. 1-10, I.C. Bratianu, nr. 65-92 și str. Stadionului, nr. 30	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	28.08.2019	09:00	28.08.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 80

11	x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 448/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Bontida, str. V. Peteroaiei, nr. 605, jud. Cluj	56229	Bontida	Cluj	409772,481	601976,043	410199,421	601396,380	nr. 435 (352) - 684 (585)	site; afisare anunt la limita proprietate;	7 ore	06.09.2019	09:00	06.09.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 50
12	x	Modificare traseu conducta gaze naturale presiune medie la solicitarea administratorului DJ 107M - CJ Cluj Amplasament: Com. Săvădila, loc. Vlaha, DJ107M, KM 6+821	59336 59407 59345	Savadisla Vlaha Finisel	Cluj	380654,016	579351,608	378543,745	576529,643	loc. Savadisla, Vlaha si Finisel	site; afisare anunt la limita proprietate;	8 ore	11.09.2019	09:00	11.09.2019	17:00	Consumatori afectati aproximativ 600
13	x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 81/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Chinteni, nr. 465, 463, 454, FN, 453, 518, 447,523, FN, jud. Cluj	57001, 57074, 57065, 57029 56997	Deșu, Vechea, Sănmărtin, Măcișu, Chinteni	Cluj	387735,688	598368,220	391073,007	601552,944	loc. Deșu, Vechea, Sanmartin, Macicasu si Chinteni, nr. 319-389	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	8 ore	19.09.2019	09:00	19.09.2019	17:00	Consumatori afectati aproximativ 300
14	x	Cuplare redimensionare conducta relizata conform P.T. G-01 / 2013 intocmit de S.C. GD GROUP S.R.L. Amplasament: loc. Chinteni, 1025 - 1031, jud. Cluj	56997	Chinteni	Cluj	388536,102	596729,713	388387,059	596208,633	nr. 1023-1065, 1072-1074	site; afisare anunt la limita proprietate;	8 ore	26.09.2019	09:00	26.09.2019	17:00	Consumatori afectati aproximativ 30
15	x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 817/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Jucu de Sus, nr. 466/17, 466/20, jud. Cluj	58268	Jucu de Sus	Cluj	407526,488	596397,837	406602,225	596415,913	nr. 435-466	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	5 ore	27.09.2019	09:00	27.09.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 33

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO

Semnatura: