

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj Romania
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855/10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței	2846/01.04.2019
Anul pentru care se realizează evidența	2018-2019 (01.10.2018 - 30.09.2019)

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii						Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării ²	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații			
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS ¹ început		Coordonate GPS ¹ sfârșit			Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora	
							X ₁	Y ₁	X ₂			Y ₂	Limitare						Întrerupere
1		x	Cuplare conducte relizate conform P.T. 720/2017 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Merilor, nr. 2B, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402894,325	585606,992	402673,238	585948,631	str. Plopilor si Popeni	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	17.01.2019	09:00	17.01.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 30	
2		x	Cuplare conducte relizate conform P.T. 393/2018 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Dealului, nr. FN, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402896,224	585606,231	402522,689	586150,631	str. Dealului si Popeni, nr. 21, 32-36	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	29.01.2019	09:00	29.01.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 40	
3		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 312/2018 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Apahida, str. Lucian Blaga Si str. Tudor Vladimirescu, nr. 17,15,17A,15A,104, 102,100,98,96,94,92,90,88, 86	55696	Apahida	Cluj	405382,458	591354,463	405407,676	591029,074	str. T. Vladimirescu, nr. 63-82 si str. I.C. Bratianu, nr. 1-27	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	13.02.2019	09:00	13.02.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 35	
4		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 195/2018 întocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Jucu de Sus, nr. 466/7, 466/3, 466/1, jud. Cluj	58268	Jucu de Sus	Cluj	407424,926	596403,410	407479,469	596403,477	nr. 435-466	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	5 ore	04.03.2019	09:00	04.03.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 31	
5		x	Cuplare conducta relocata pentru realizare pod Amplasament: Loc. Macicasu, nr. 104, com. Chinteni, jud. Cluj	57029	Macicasu	Cluj	391003,690	599843,455	391437,785	599871,39	Loc. Macicasu, nr. 50 - 104	site; afisare anunt la limita proprietate;	5 ore	14.03.2019	11:00	14.03.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 18	

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO
Semnatura: