

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj Romania
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855 / 10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței	2495 / 02.04.2020
Anul pentru care se realizează evidența	2019-2020 (01.10.2019 - 30.09.2020)

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii						Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării ²	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații			
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS ¹ început		Coordonate GPS ¹ sfârșit			Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora	
							X ₁	Y ₁	X ₂			Y ₂	Limitare						Întrerupere
1		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 658/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Rascruci, 44/A	56247	Rascruci	Cluj	406685,098	601484,875	406066,982	601443,735		loc. Rascruci, nr. 17 - 99	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	20.01.2020	09:00	20.01.2020	15:00	Consumatori afectati aproximativ 30
2		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 63/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Crangului, nr. FN	55730	Dezmir	Cluj	401769,265	585604,024	401175,896	585427,438		str. Tausor, Cosasilor, Crangului, Campului	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	22.01.2020	09:00	22.01.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 110
3		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 301/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Chinteni, nr. 7 – Casa 3 ap.2, Casa 2 ap. 2, Casa 1 ap. 2	56997	Chinteni	Cluj	391280,775	594305,974	390175,137	595039,23		str. M-tii Oasului	site; afisare anunt la limita proprietate;	7 ore	31.01.2020	09:00	31.01.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 10
4		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 208/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Closca, nr. FN (38B) (CF 63661)	55730	Dezmir	Cluj	401542,433	586043,185	401261,231	586156,987		loc. Dezmir, str. Pajistei, Mesteceilor, Albinelor si Closca, 14 - 38	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	03.02.2020	09:00	03.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 35
5		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 191/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Chinteni, FN (CF 60022), FN (60023)	56997	Chinteni	Cluj	388608,689	595988,906	388331,804	595415,723		loc. Chinteni, nr. 1500-1530 si 1065 -1067	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.02.2020	09:00	05.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 40
6		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 140/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Chinteni, 1038/E, CF nr. 59939, CF nr. 59940, CF nr. 59949	56997	Chinteni	Cluj	388536,102	596729,713	388387,059	596208,633		nr. 824-843 si 1020-1066	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.02.2020	09:00	05.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 40
7		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 594/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Bontida, str. Sicului, nr. 676/A, jud. Cluj	56229	Bontida	Cluj	409772,481	601976,043	410199,421	601396,380		nr. 435 (fost 352) - 684 (fost 585)	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	07.02.2020	09:00	07.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 30
8		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 466/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Finisel, nr. 157, jud. Cluj	59345	Finisel	Cluj	379274,169	576574,689	378543,744	576529,636		nr. 163 - 223	site; afisare anunt la limita proprietate	7 ore	07.02.2020	09:00	07.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 6
9		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 18A/08/2019 intocmit de S.C. Vexano S.R.L. Amplasament: loc. Jucu de Sus, nr. 78A-C1-C2, jud. Cluj	58268	Jucu de Sus	Cluj	407906,994	595108,239	406076,140	592661,506		nr. 3 - 84 si nr. 509 - 580	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	3 ore	18.02.2020	11:00	18.02.2020	14:00	Consumatori afectati aproximativ 103
10		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 11A/04/2019 intocmit de S.C. Vexano S.R.L. Amplasament: loc. Dezmir, str. Tausor, nr. FN, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	401163,195	585467,848	401105,035	585587,667		str. Crangului, nr. 22 - nr. 34	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	3 ore	18.02.2020	09:00	18.02.2020	12:00	Consumatori afectati aproximativ 9
11		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. GN 17/2019 intocmit de S.C. ANCONA IMPORT EXPORT S.R.L. Amplasament: loc. Rascruci, 11/F	56247	Rascruci	Cluj	406702,68	601604,208	407178,784	602564,866		loc. Rascruci, nr. 1 - 10 si 515 (487) - 644 (593)	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	24.02.2020	09:00	24.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 50

12	x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 187/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Pata, str. Horea, nr. 9A, 9B	55749	Pata	Cluj	404267,168	581946,866	405956,618	582588,876	loc. Bodrog, loc. Pata, str. Viilor, Livezii, Horea, G. Cosbuc, nr. 87 - 124	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	26.02.2020	09:00	26.02.2020	16:00	Consumatori afectati aproximativ 95
13	x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 64G/02.10.2019 intocmit de S.C. Cristurean Conserv S.R.L. Amplasament: loc. Jucu de Mijloc, nr. 78M	58295	Jucu de Mijloc	Cluj	405279,479	594093,639	404609,898	593840,344	loc. Jucu de Mijloc, nr. 67 - 78J	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	3 ore	09.03.2020	10:00	09.03.2020	13:00	Consumatori afectati aproximativ 30

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO

Semnatura: