

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale													CPL Concordia Filiala Cluj Romania						
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale													1855/10.10.2013						
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței													12/03.01.2018						
Anul pentru care se realizează evidența													2017-2018 (01.10.2017 - 31.12.2017)						
Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii						Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării ²	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații			
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS ¹ început		Coordonate GPS ¹ sfârșit			Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora	
							X ₁	Y ₁	X ₂			Y ₂	Limitare						Întrerupere
1		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 10/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Savadisla, nr. 197A, jud. Cluj	59336 59345	Savadisla Finisel	Cluj	381427,258	575970,856	378543,745	576529,643	loc. Finisel in totalitate, loc. Savadisla, nr. 197 - 244	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.10.2017	09:00	05.10.2017	16:00	Conf. HG 343/2017	
2		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 57/2017 respectiv P.T. 375/2016 intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. A. Iancu, nr. FN, jud. Cluj, respectiv loc. Dezmir, str. A. Iancu, nr. FN, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402009,609 401772,316	585509,186 585421,183	401926,873 401729,521	585448,762 585382,058	str. A. Iancu si str. Labului, nr. 4, 2C si 2F	site; lipire anunt la limita proprietate;	3 ore	30.10.2017	10:00	30.10.2017	13:00	Consumatori afectati aproximativ 10	
3		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 113/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Salcamilor, nr. 13/A, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402659,150	585615,646	402435,639	585220,407	str. Salcamilor, Maratorii si str. Teilor, nr. 22-28	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	3 ore	02.11.2017	10:00	02.11.2017	13:00	Conf. HG 343/2017	
4		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 18/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Toamnei, nr. 13-13F, 15-15F, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402070,353	586150,483	402082,503	586345,850	loc. Dezmir, str. Panoramic, nr. 25-47	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	4 ore	13.11.2017	10:00	13.11.2017	14:00	Lucrarea s-a finalizat mai repede	
5		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 452/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Dealului, nr. 33, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	402896,895	585605,974	403178,414	585776,178	str. Popeni, nr. 21, 32-36 și str. Dealului, nr. 33 – 40/A	site; lipire anunt la limita proprietate	6 ore	17.11.2017	10:00	17.11.2017	16:00	Lucrare realizate in regim de urgenta	
6		x	Cuflare conducte relizate conform P.T. 290/2016 respectiv P.T. 161/2017 intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Deușu, nr. 116, respectiv loc. Chinteni, str. Unirii, nr. 263, jud. Cluj	57001, 57074, 57065, 57029 56997	Deușu, Vechea, Sânmărtin, Măcișușu, Chinteni	Cluj	387196,361	598976,175	391073,000	601552,947	loc. Deușu, Vechea, Sânmărtin, Măcișușu, Chinteni, nr. 300-605	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	23.11.2017	09:00	23.11.2017	16:00	Consumatori afectati aproximativ 275	
7		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 327/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Lalelelor, nr. 10, jud. Iuj	55730	Dezmir	Cluj	401352,039	587133,387	401554,885	587113,774	str. Trandafirilor, nr. 1-33, Planoarelor, Narciselor, Lacramioarelor, Lalelelor	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	08.12.2017	09:00	08.12.2017	16:00	Consumatori afectati aproximativ 85	
8		x	Cuflare conducta relizata conform P.T. 1/2017 respectiv intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Trandafirilor, nr. FN	55730	Dezmir	Cluj	402883,770	585599,975	402037,089	587336,405	loc. Dezmir	site; lipire anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	15.12.2017	09:00	15.12.2017	16:00	Consumatori afectati aproximativ 670	
9		x	Sistare din motiv de siguranta, scapari de gaze pe conducta de distributie intre imob 223 si 225 Amplasament: loc. Iclod, nr. 213-228	58151	Iclod	Cluj	409482,897	609916,297	409282,531	609717,190	loc. Iclod, nr. 213-228	lipire anunt la limita proprietate;	24 ore	20.12.2017	21:00	21.12.2017	21:00	Consumatori afectati aproximativ 14	

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO

Semnatura: