

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	CPL Concordia Filiala Cluj Romania
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1855/10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenței	1 / 03.01.2020
Anul pentru care se realizează evidența	2019-2020 (01.10.2019 - 30.09.2020)

Nr. crt.	Tip limitare/întrerupere		Denumire lucrare/motiv limitare și/sau întrerupere	Locația limitării/întreruperii						Modul de informare privind limitarea/întreruperea	Perioada planificată de execuție a lucrării ²	Data și ora limitării/întreruperii		Data și ora reluării prestării serviciului		Observații			
	Neplanificată	Planificată		SIRUTA	Localitate	Județ	Coordonate GPS ¹ început		Coordonate GPS ¹ sfârșit			Străzi afectate		Data	Ora		Data	Ora	
							X ₁	Y ₁	X ₂			Y ₂	Limitare						Întrerupere
1	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. 551/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania respectiv P.T. C2/2019 intocmit de S.C. ALEX SI ELA S.R.L. Amplasament: Loc. Dezmir, str. Planoarelor, nr. 14/B, respectiv nr. 23A, 26 D1-D2, și 26E, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	401593,839	587250,486	402037,086	587336,424		str. Padurii si Planoarelor, nr. 16-42	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	5 ore	07.10.2019	09:00	07.10.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 20
2	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. 214/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Apahida, str. Tineretului, nr. 57, 59 C1-C9, jud. Cluj	55712	Campanesti	Cluj	403236,349	593479,011	401188,671	593226,952		loc. Campanesti, str. Lunii, Neptun, jupiter, Saturn, Ciresului, Prunului, Perilor, Caisului, Gorunului, Bradului, Stejarului, Plopului, Liliacului	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	8 ore	17.10.2019	09:00	17.10.2019	17:00	Consumatori afectati aproximativ 70
3	x		Cuplare conducte relizate conform P.T. 88/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Dezmir, str. Criseni, nr. 93A și 93B, jud. Cluj	55730	Dezmir	Cluj	401769,511	585615,220	402037,089	587336,405		loc. Dezmir, str. Trandafirilor (între nr. 1 și 35), Planoarelor, Padurii, Narciselor, Lacramioarelor, Lalelelor, Malinului, Mestecenilor, Albinelor, Cloșca și Crișeni (între nr. 1 și 113)	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	8 ore	17.10.2019	09:00	17.10.2019	17:00	Consumatori afectati aproximativ 290
4	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. 593/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Apahida, str. Cojocnei, nr. 47, jud. Cluj	55696	Apahida	Cluj	404959,587	588655,694	405069,984	588710,186		str. Cojocnei, nr. 25	site; lipire anunt la limita proprietate;	5 ore	18.10.2019	09:00	18.10.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 12
5	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. 829/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Jucu de Mijloc, nr. FN (CF 56954 si 56953), jud. Cluj	58295	Jucu de Mijloc	Cluj	405903,054	594696,226	405867,32	594542,612		nr. 27, FN	site; afisare anunt la limita proprietate;	5 ore	18.10.2019	09:00	18.10.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 15
6	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. 809/2018 intocmit de SC ALEX SI ELA SRL Amplasament: Loc. Bontida, str. George Cosbuc nr. 236, jud. Cluj	56229	Bontida	Cluj	409770,747	601974,94	409894,508	601129,39		str. Tei, str. SMA, str. George Cosbuc, str. I.Slavici, str. Sicului, str.Belteni, str. Vaii	site; afisare anunt la limita proprietate;	3 ore	14.11.2019	09:00	14.11.2019	12:00	Consumatori afectati aproximativ 90
7	x		Cuplare conducta relizata conform P.T. C19/2019 intocmit de S.C. ALEX SI ELA S.R.L. Amplasament: Loc. Jucu de Sus, nr. 227/A - 7, 9, 10, 12, 14 si 18, jud. Cluj	58277 58302 58268	Gadalin Visea Jucu de Sus	Cluj	408879,421	596204,504	411464,109	591404,896		Loc. Jucu de Sus, nr. 218 - 228, Loc. Gadalin si Visea	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	18.11.2019	09:00	18.11.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 365
8	x		RELOCARE CONDUCTĂ GNPM si GNPR - pentru refacere pod peste Valea Chinteni Amplasament: Com. Chinteni, loc. Chinteni, str. 21 Decembrie 1989, km 0+201	57001, 57074, 57065, 57029 56997	Deușu, Vechea, Sânmărtin, Măcișușu, Chinteni	Cluj	393572,858	589456,473	391073,007	601129,390		loc. Deusu, Vechea, Sanmartin, Macicasu si Chinteni	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	10 ore	19.11.2019	08:00	19.11.2019	18:00	Consumatori afectati aproximativ 960

9		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 125/2018 respectiv intocmite de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Sannicoara, Cartier Cabausu, jud. Cluj	55696, 55172, 55721, 55730, 55758, 55767	Apahida, Campenesti, Corpadea, Dezmir, Sannicoara, Sub Coasta	Cluj	403639,794	582465,622	399181,772	596004,245		loc. Apahida, Sannicoara, Dezmir, Corpadea, Campenesti, Sub Coasta	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	12 ore	20.11.2019	08:00	20.11.2019	20:00	Consumatori afectati aproximativ 5640
10		x	Relocare conducta str. Drumul Prislopului, cart. Liviu Rebreanu, Nasaud	32553	Liviu Rebreanu	Bistrita- Nasaud	456434,732	642146,44	457098,294	639611,78		Liviu Rebreanu	site; mass media	3 ore	26.11.2019	12:00	26.11.2019	15:00	Consumatori afectati aproximativ 111
11		x	Relocare conducta str. Drumul Prislopului, cart. Liviu Rebreanu, Nasaud	32553	Liviu Rebreanu	Bistrita- Nasaud	456434,732	642146,44	457098,294	639611,78		Liviu Rebreanu	site; mass media	2 ore	27.11.2019	11:00	26.11.2019	13:00	Consumatori afectati aproximativ 111
12		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 426/2019 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Nr. 18(CF 52870), 16(CF 50767), FN(CF 60215), 12(CF50765), FN(CF50764), 8(CF50763), str. Luceafarului, loc. Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj	56997	Chinteni	Cluj	388584,454	595872,107	388331,803	595415,723		loc. Chinteni, nr. 1500 - 1530 si 1067	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	28.11.2019	09:00	28.11.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 35
13		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 695/2018 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: loc. Aiton, 489	55605	Aiton	Cluj	402695,173	576742,148	404072,926	577981,48		loc. Aiton	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	7 ore	05.12.2019	09:00	05.12.2019	16:00	Consumatori afectati aproximativ 211
14		x	Protejare conducta in tub protectie OL DN 219 in cart. Liviu Rebreanu DN17C, oras Nasaud	32553	Liviu Rebreanu	Bistrita- Nasaud	456434,732	642146,44	457098,294	639611,78		Liviu Rebreanu	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	4 ore	16.12.2019	10:00	16.12.2019	14:00	Consumatori afectati aproximativ 111
15		x	Cuplare vana pentru alimentare cu gaze naturale a localitatii Culciu Mic	137559	Culciu Mare	Satu Mare	355523,781	696226,223	353640,771	697245,055		Loc. Culciu Mare, intre nr. 1 - 134 si nr. 279A	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	4 ore	16.12.2019	09:00	16.12.2019	13:00	Consumatori afectati aproximativ 50
16		x	Cuplare conducta relizata conform P.T. 206/2017 intocmit de CPL Concordia Filiala Cluj Romania Amplasament: Loc. Baita, km.42+350m - km. 42+489m, jud. Cluj	55400	Baita	Cluj	414602,334	614112,214	415013,461	614401,098		loc. Baita, str. DN 1C, nr. 1 - 30	site; afisare anunt la limita proprietate; mass media	2 ore	19.12.2019	10:00	19.12.2019	12:00	Consumatori afectati aproximativ 35

Reprezentant legal: RICCO FAUSTO

Semnatura: